令和3年4月1日現在

			I I I.	構造	形式				起点侦	側の位置	胚角 1	亜 地域	通学 バス	汗回 路線		長寿命		画 [●:現地踏査あり]	点検記録	
道路橋名		路線名	架設	[m]		所在地					輸送	流防災	路路(CB	迂回 跨線 路の ・跨 有無 道橋	占用物件 (名称)	化修 医分		JE 44	判定区分	考
	(読みカナ)			橋種	形式			緯度		経度	AE FO A			円 加 足 1同		2+ 2+	-	R2 R3 R4 R5 年次	地目 Z地目	
中須橋	<b>ナカスハ</b> *シ	町道宮裏不納場線	1978 41 15.7 1	2.5 PC橋	桁橋	岐阜県 安八町 中須 字 加利又	地先	35 ° 19 '	46 "	136 * 39 ' 2	В "	0	0		上水道管	O C		● △ H28	斯面修復工が必要である。	
中須川8号橋	ナカスカーワ 8 コーウキヨウ	町道善根分中道東線	1969 50 21.0	5.5 鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧 字 十八町	地先	35 * 19 '	21 "	136 ° 38 ' 5	4 "	0	0		上水道管	O C		O H30	I 機合背面に段差が見られる。	
中須川 1 号橋	ナカスカーワ 1 コーウキヨウ	町道椙ノ木下屋敷線	1961 58 15.0	6.3 鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 宮西	地先	35 * 20 '	15 "	136 * 39 ' 4	В "	0	0		上水道管	O C		O H29	II 主桁に遊問異常が見られる。	
中須川5号橋	ナカスカ゜ワ 5 コ゚ウキヨウ	町道三十六剋古子線	1970 49 16.0	5.9 鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧 字 三十六剋	地先	35 ° 19 '	38 "	136 * 39 '	3 "		0 0		上水道管	O D		O H30	王 主桁に遊問異常が見られるが、支 承や伸縮装置等の部材に影響は見	
中須川3号橋	ナカスカ゚ワ 3 コ゚ウキョウ	町道加利又古子線	1972 47 18.0	2.5 RC橋	桁橋	岐阜県 安八町 中須 字 加利又	地先	35 ° 19 '	47 "	136 * 39 ' 2	4 "					E		● H28	I 疾族に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。	
中須川 4 号橋	ナカスカ・ワ 4 コ・ウキョウ	町道 中ノ瀬三十六剋線	1972 47 17.5	2.9 鋼単純 H 桁	橋 桁橋	岐阜県 安八町 中須 字 鰻渕	地先	35 ° 19 '	46 "	136 * 39 '	в "				上水道管	E	0	R1	II 支承に腐食がみられる。塗装塗り 替え鍋が必要である。	
中須川7号橋	ナカスカ・ワ 7 コ・ウキョウ	町道三十六剋切貫線	1965 54 19.4	3.4 RC中実床版 その他のPG系	橋 混合棉	岐阜県 安八町 牧 字 十八町	地先	35 ° 19 '	25 "	136 ° 38 ' 5	6 "					E		• R2	I	
中須川2号橋	ナカスカ゜ワ 2 コ゚ウキョウ	町道城二丁目押口線	1972 47 18.0	6.3 鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 氷取 字 押口	地先	35 * 19 '	51 "	136 * 39 ' 3	6 "		0		上水道管	O D		O H29	II 主桁に遊問異常が見られる。	
中須川11号橋	†#x#°7 11 3°9‡39	町道大平南山田線	1969 50 21.2	4.0 RC中実床版 その他のPG系		岐阜県 安八町 牧 字 忠三河渡	地先	35 * 19 '	11 "	136 ° 38 ′ 4	9 "					E		• R2	<ul><li></li></ul>	
中須排水路橋	ナカスハイスイロキヨウ	町道横堀杁ノ戸線	1976 43 22.0	4.6 鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 杁ノ戸	地先	35 * 20 '	46 "	136 ° 40 ' 2	2 "		0			E		O H29	II 主桁に遊問異常が見られる。	
中須川6号橋	ナカスカ゜ワ 6 コ゜ウキヨウ	町道三十六剋5号線	1970 49 20.0	2.5 鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧 字 三十六剋	地先	35 * 19 '	35 "	136 * 39 '	0 "					E		● H28	-    80.	
中須川10号橋	ナカスカ・ワ 10 コ・ウキヨウ	町道忠三河渡草野線	1969 50 21.0	5.5 混合橋(複合	協) 桁橋	岐阜県 安八町 牧 字 忠三河渡	地先	35 * 19 '	12 "	136 ° 38 ′ 5	0 "					O E		O H30	1.00 g c 0 d o .	
中須川14号橋	ታሕጹክ <sup>*</sup>	町道 久保山南長田1号線	1968 51 21.2	4.0 鋼単純 H 桁相 R C 単純床間		岐阜県 安八町 牧 字 半田	地先	35 * 18 '	56 "	136 ° 38 ′ 4	2 "				上水道管	E	0	R1	II II 調製部材の防食機能の劣化が見られる。塗装塗り替え類が必要であ	
伽藍橋	カーランハーシ	町道 椙ノ木宮西 4 号線	1970 49 15.0	2.9 鋼単純Η桁	橋 桁橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕 字 河原	地先	35 * 20 '	12 "	136 ° 39 ′ 4	7 "				上水道管	E	0	R1	II 主 年 に 連問 異常が 見られる。 主 桁 が パラベット に 接触する か 監視 が	
大江川橋	オオエカ゜ワハシ	町道堤内打出下沼 1 号線	1991 28 14.6 1	0.4 PC橋	桁橋	岐阜県 安八町 大森 字 下沼	地先	35 * 19 '	38 "	136 * 40 ' 1	1 "	0	0			O C		● △ H28	II 排水管、取付パンドに腐食が見ら れる。	
未来橋	ミライハシ	町道畚場河原 1 号線	2001 18 23.0	9.6 PC橋	床板槽	岐阜県 安八町 大森 字 畚場	地先	35 * 19 '	27 "	136 ° 40 '	6 "					С		O H29	I 概ね健全な状態である。	
中須川9号橋	ナカスカ゜ワ 9 コ゚ウキヨウ	町道十八町7号線	1969 50 19.4	<ol> <li>RC中実床版 その他のPG系</li> </ol>		岐阜県 安八町 牧 字 十八町	地先	35 * 19 '	15 "	136 * 38 ' 5	2 "					С		• R2	<ul> <li>車 整計入塗装工により腐食解消。断</li></ul>	
長田橋	ナカ^ タハシ	町道半田南長田 1 号線	2008 11 23.0 1	0.3 PC橋		岐阜県 安八町 牧 字 久保山	地先	35 * 18 '	54 "	136 ° 38 ′ 4	1 "	0				С		O H29	I 概ね健全な状態である。	
中須川12号橋	†#x#°7 12 3° †+3†	町道忠三河渡3号線	1969 50 20.1	2.9 RC中実床版 その他のPG系		岐阜県 安八町 牧 字 忠三河渡	地先	35 ° 19 '	6 "	136 ° 38 ′ 4	7 "					E		• R2	II L部Iの塗装塗替えが必要である。	
中須川13号橋	ታሕスሕ <sup>*</sup> ワ 13 コ <sup>*</sup> ウキヨウ	町道久保山線	1969 50 20.1	<ol> <li>RC中実床版 その他のPG系</li> </ol>		岐阜県 安八町 牧 字 久保山	地先	35 * 19 '	1."	136 * 38 ' 4	5 "					E		• R2	II	
中須川15号橋	†#x#°7 15 a° †#a†	町道 半田5号線	1969 50 21.2	4.0 鋼単純 H 桁桁 RC単純床加	格 混合相	岐阜県 安八町 牧 字 半田	地先	35 ° 18 '	52 "	136 ° 38 ′ 3	8 "					E	0	R1	II 主桁・床底に鉄筋露出が見られ る。断面修復工が必要である。	
中須川16号橋	ታክスሽ° 7 16 コ゚ウキヨウ	町道 猿尾南長田線	1965 54 22.8	4.7 ポストテンシ PC単純T#	ョン 桁橋	岐阜県 安八町 牧 字 半田	地先	35 * 18 '	48 "	136 * 38 ' 2	8 "				NTT通信首	F E	0	R1	<ul><li>車 車 床板・横桁PC定着部に鉄筋露出 が見られる。断面修復工が必要で 修繕 ●</li><li>○ 15,314 ○ 15,314 ○ 15,314</li></ul>	п