

安八町内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【結小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
(主)岐阜垂井線	安八町東結地内 東結交差点西	防護柵の高さが不足しており、危険である。	－	防護柵(ガードレール)の取り替え	岐阜県
町道芝原東南今線	安八町東結地内 道浄公園北	交通量が多く見通しの悪い変則6差路、待機場所も狭い。	－	平成24年度中に交差点の改良予定	安八町
町道国道南芝原南線	安八町東結地内 1310番地付近	見通しの悪い十字路であり、交通量も比較的多い。	－	交差点のカラー舗装化	安八町
町道中組中村東線	安八町西結地内 1041番地付近	見通しの悪い十字路であり、交通量も比較的多い。	－	交差点のカラー舗装化を予定	安八町
町道東神子殿河原曲輪線	安八町西～東結境界 受徳寺付近	路肩が斜めになった用水路に防護柵が無い。	－	安全防護柵の設置を予定	安八町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、安八町総務課、大垣警察署、大垣土木事務所

【名森小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道安八平田線	安八町森部1660-3付近下河原地下道付近	不審者多発の地下道廃止希望、地上には信号横断歩道なし	－	防犯半球ミラー設置、信号設置要望を大垣警察に提出	岐阜県及び安八町
町道大明神南條線	安八町大明神75付近 名森小東門登龍橋付近	地方道大垣一宮線の渋滞迂回路として多くの車が登校時に流入	－	町と警察連名の規制標識を設置するも効果が見られないため、次の規制を協議中	安八町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、区長、大垣土木事務所、安八町総務課、安八公番

岐阜県 ^{あんぱち} 安八町 ^{むすぶ} 結小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、安八町総務課、大垣警察署、大垣土木事務所



学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

至
大垣市

①



文
結小学校

防護柵の高さが不足しており、危険である。

＜対策メニュー＞(H24予備費)
ガードレール取り替え L=400m
【岐阜県】

至 岐阜市

0m

200m

岐阜県 安八町 結小学校校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、安八町総務課、大垣警察署、大垣土木事務所



学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

路肩が斜めになった用水路に防護柵なし。

＜対策メニュー＞(H24～)
町全体の必要箇所を踏まえ設置を検討中。
【安八町】

結小学校

至 岐阜市

至 大垣市

見通しの悪い十字路、比較的交通量多い。

＜対策メニュー＞(H24～)
横断歩道のカラー舗装化を行う。
③は完了済み。【安八町】

交通量が多く見通しの悪い変則6差路、歩行者、自転車の待機場所も狭い。

＜対策メニュー＞(H24)
交差点改良工事を行う。【安八町】

1200 m

なもり

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、区長、大垣土木事務所、安八町総務課、安八交番

至 大垣市

至 羽島市

名森小学校の東門直前の橋及び町道に、交通量が
多く渋滞する地方主要道(下図では美濃路)を迂
回する車が多数流入する。

町と大垣警察署連名の時間限定の通行を遠慮願
う標識を設置するが、あまり効果なし。

安八交番や地元住民と通行規制について協議中
であるが、夏以降流入車数がやや少なくなる。

＜対策メニュー＞(H24～)
町と大垣警察連名の標識を設置。さらに、強
制力を持つ通行規制を検討中。【安八町】

＜対策メニュー＞(H25～)
地上に信号・横断報道を設置し、地下道を見
直す方向で検討中。【安八町等】

安八町 南今ヶ渚 城 名森小 文 氷取 三洋電機 森部 219 23

0m 200m 400m

©2012 Google Map data ©2012 ZENRIN